

REPORT AUTODIAGNOSI

Dati officina

Ragione sociale	Carrozzeria Pesce srls	Provincia	VE
Indirizzo	Via Cavin di Sala, 233	CAP	300035
Città	Mirano	E-mail	
Telefono			
Operatore	Michael		

Dati veicolo

Targa	GE474	Telaio/VIN	WF02XXERK2LL68626
Marca	FORD	Modello	Puma [19>] (BX726)
Motorizzazione	1.5 16v TDCi	Identificativo veicolo*	ZTJE (88 kW)
Silhouette	Crossover	Periodo	[--/20>]
Impianto	Telecamera anteriore		
Odometro	70303 Km		

* sigla identificativa riferita al codice telaio o al codice motore

Strumentazione

Versione SW	TEXA IDC5 Car 76.1.0.a
Numero di serie VCI	DNOLT020838

Info ECU

Numero componente centralina	L1TT-14F397-AF
Numero hardware	JX7T-14F403-CA
Numero di montaggio consegna centralina	L1TT-19H406-CG
Codice VIN (numero telaio)	WF02XXERK2LL68626
Numero componente PCM (Modulo di comando catena cinematica)	L1T1-14C204-DH
Numero seriale centralina	202552036
Numero componente software 2 centralina	L1TT-14F397-BE
Numero dei principali dati di calibrazione della centralina	L1TT-14F398-AF
Numero dato 2 calibrazione centralina	L1TT-14F398-BF
Versione diagnostica di specifica	GGDS 00.06.15.001-004

Dati generali della prova

Data	21-08-2023
Ora	16:30
Motivazione dell'intervento	Sostituzione parabrezza.
Prova	Calibrazione telecamera sistema di avviso superamento corsia

ATTIVAZIONI/REGOLAZIONI

Calibrazione telecamera sistema di avviso superamento corsia

Calibrazione	Calibrazione eseguita correttamente
Stato calibrazione	100 %
Angolo beccheggio telecamera	0.6 °
Angolo di rollio telecamera	0.0 °
Angolo di imbardata telecamera	-0.8 °
Altezza passaruota anteriore sinistro (valore configurato)	715 mm
Altezza passaruota anteriore destro (valore configurato)	719 mm

TEXA S.p.A. declina ogni responsabilità per l'uso non conforme dei suoi dispositivi rispetto alle indicazioni contenute nel manuale di montaggio e nella guida all'uso.

Timbro e firma
